

# S. MARIA IN SOLARO, P.TTA

N. Intervento

# 1326

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Ridefinizione della segnaletica orizzontale e verticale di delimitazione dell'area.

## Criticità

Ostacolo costituito dalla sosta regolamentare di veicoli

## Foto del rilievo



## Esempio

**Nessuna immagine  
di supporto**

## Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

L'attuale sosta regolamentata dalle segnaletica orizzontale blu rappresenta un ostacolo per i pedoni si propone di ridefinire gli stalli

Materiale suggerito: **Vernice**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**7**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018