

GARIBALDI, VIA

1343

Descrizione prestazionale dell'intervento

Lievo della protezione esistente ed inserimento di paletto/archetto parapedonale in acciaio (o ferro zincato e tinteggiato) finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza dei pedoni.


Criticità

Carenza o inadeguatezza di protezione del percorso pedonale

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.P.R. 380/2001 art. 82

Note integrative:

In questo caso c'è completa assenza di protezione per il pedone che pur avendo marciapiede dal lato opposto adeguatamente largo molto spesso rimane da questo lato in cui marciapiede stretto e alla stessa quota della strada che sento completamente protetto dal traffico veicolare abbastanza intenso e a velocità

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

30

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018