

S. GAETANO, VO'**1723**

Descrizione prestazionale dell'intervento

**SUL SEGUENTE
PERCORSO NON E'
STATO IPOTIZZATO
NESSUN INTERVENTO DA
INSERIRSI NEL PIANO
DELL'ACCESSIBILITA'
URBANA**

Criticità

Foto del rilievo



Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Esempio di intervento ideale, il vicolo è caratterizzato dalla presenza dell'acciottolato e da una fascia centrale larga circa 100 cm in Pietra di Prun che rende il percorso accessibile

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018