



**Comune
di Verona**

Riepilogo plico

Tipo Plico: Plico Progetti

Ufficio Competente: ATTUAZIONE URBANISTICA - PEBA

Data di protocollazione: 21/10/2025

Oggetto: ATTUAZIONE URBANISTICA E PEBA. PUA E PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA FUNZIONALI DEL PUA N. 719_RA13-270 DENOMINATO "SCHEDE NORMA RA13-270", SITO IN ZAI VERONA SUD, VIA GIOIA, ATO 4, CIRC. 5^ - SCHEDE NORMA N. 719_RA 13-270. RICHIEDENTI: BON MARCHÉ SRL E IMMOBILIARE SANTO STEFANO SRL. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R. N. 11/2004 CUP: I31B24000000007 - allegati

Note:

Documenti contenuti

	File	Hash
1	Riepilogo-Plico.PDF	
2	OP-PL-02 Planim Generale sc1000-3_Rev C-2024_05_20.PDF	65dc1a42b63a6d9511ac3c767c50dd620ce554e5c48c8992dd22713fa473146a
3	F13.pdf.P7M	b9540df9f2783d86c961445f0ee7d18729b0dbffd055f0696f5a375d39e5023b
4	F05.pdf.P7M	be3dd6a8ce2184546f34db6ad8d8d9266da17efecbcd1a5cf16397ae6053e9e2
5	02605580238-05072023-1003.068.PDF.P7M	fd03bacd1d43a9b1c3214399018d8a2a27c87c5959f9c82b6f4fef6152e7aba3
6	02605580238-05072023-1003.067.PDF.P7M	b1eccc28bcae97fb765af998071abc9ddc6dbaabd0b9657a766358093f247b6
7	02605580238-05072023-1003.065.PDF.P7M	d3da36729d20858fc35d40584a4dd63b259e33535a76fa0818c89430ab673958
8	02605580238-05072023-1003.064.PDF.P7M	d6798cc68d9b9336e32d216535d4cf7121e458957e36dd74fb1f425fa7463fdd
9	02605580238-05072023-1003.063.PDF.P7M	a6e247b3ddeb0b9d9a15fe97a14d36c39c2c8e52fd0e76f2e364dcad593b7801
10	02605580238-05072023-1003.062.PDF.P7M	2c5a295d790939205005868881cbbaaa9c7d175343c98444516b2e5f58be4f
11	02605580238-05072023-1003.061.PDF.P7M	bcf50aac0461f0c86fea61617d7577b6370e315c28ffc7aa2035c7d8616640e
12	02605580238-05072023-1003.058.PDF.P7M	88fb22b7dff0551eb09d1d70da6259c724c9a94f819db0e295cd931ada877177
13	02605580238-05072023-1003.057.PDF.P7M	f6fcfbf496f99cd504d7c619a2ba2d2535b77d7f3016e1a13ed041fff5cf28b
14	02605580238-05072023-1003.056.PDF.P7M	000b2d91fb7428c9d3685c8141f910b28ce350d8784fc9e566381be4faa0aab
15	02605580238-05072023-1003.054.PDF.P7M	308af174eaa389c2ce136decbe6cb6f6430a11010e11c2344dd6c8e86ffad30d
16	02605580238-05072023-1003.053.PDF.P7M	861724c20c48b43866df31a294f1b06e96a21c4534dc482b0cb696481fc44b5
17	02605580238-05072023-1003.051.PDF.P7M	98fb3725a2a8841bc2ef0d6ebb215486a552269c51149d478eae2191fc4997c2
18	02605580238-05072023-1003.050.PDF.P7M	fa933e735558d4265d5af9438e30864b34549f92023ba85ca48c723d6742bf56
19	02605580238-05072023-1003.049.PDF.P7M	c8e4628cc71b2f3f2054b1c557031fc70081ed52c8102fd0c6b60308aa9a4e98
20	02605580238-05072023-1003.048.PDF.P7M	e4270be258052843ca3085e8d5c7d7e39d80e462c6799a20ce62cee753c0415
21	02605580238-05072023-1003.045.PDF.P7M	02bf0248f8c7764238dc4d3f89cc4f5141f2a9ee5583da8364754d2bea6f503d
22	02605580238-05072023-1003.044.PDF.P7M	aad43b29b364fb854449e19e6bd9a2c44206c242475320f379092f40153ab6d1
23	02605580238-05072023-1003.041.PDF.P7M	d4a6c7094b520c631e5272473b6db1d61b637b555c9a7cd3702fc0730fffd9d9
24	02605580238-05072023-1003.034.PDF.P7M	df962ed96601e07e4134e9df2f07111d1495187595b2d5dda85931c3a7805
25	02605580238-05072023-1003.033.PDF.P7M	1f120e55e2c304bdf0e3014bf5132428bdd6dbdd0b448576e8d7c36c5cf3723e
26	02605580238-05072023-1003.032.PDF.P7M	44ff72a733b9fe61a85bb94a770001a46e4c396ff7debbd3e280b458dff7db74
27	02605580238-05072023-1003.026.PDF.P7M	fe46495212dc9749dcea84f6cfb62bf0774dfb0f01f19bc3952420389ae8d1
28	02605580238-05072023-1003.025.PDF.P7M	e8155d4fa4b6a75d8cb03d9e28e6c7a42e6bc7db2a20886aa4710a3b25f8d1b6
29	02605580238-05072023-1003.024.PDF.P7M	ad6c895422823d3d367d2b4b58a01cfe350192a0e2c5dfd69815ce804df648f9
30	02605580238-05072023-1003.023.PDF.P7M	abef182c716e5c91c283d6cc1395c49054c46227efbece5f487945de34c649e
31	02605580238-05072023-1003.022.PDF.P7M	2e9ec280c8320cb7bf07a79994114ef140a581b20ed7b0b181129aad86a9f5db
32	02605580238-05072023-1003.021.PDF.P7M	12d87cf709d3faf43c9216a0a3ae757e4ba48246d54e55abd9527d30527325a
33	02605580238-05072023-1003.020.PDF.P7M	a995a6560c2cf137697e88688b3fbc141c8d341cbda7051a17f79bb7da55a600

34	02605580238-05072023-1003.019.PDF.P7M	cb466a3bd8644c501cfd169feeb28b87a3ed793020945d6a4178aa156b93ce2
35	02605580238-05072023-1003.018.PDF.P7M	76c6dd817fee53888193ff9b8a52fa60384c7f5296d8beba5cf3e5d94cc1bb0a
36	02605580238-05072023-1003.017.PDF.P7M	06b44fd7f726917105689fee3bd1609e3456345cdc3d265dd3b0ee952b0d9e1f
37	02605580238-05072023-1003.016.PDF.P7M	b09eced67a858c7d834032c600b92141412373bc8fee42bf84862d1ce9d71b0f
38	02605580238-05072023-1003.015.PDF.P7M	2efb59b766dc61a6a2c5354ec5d77c1bb83164fc3e18e824783346cd275ac16
39	02605580238-05072023-1003.014.PDF.P7M	0096fd7ef754a4deae2c577368047283ec97a46967a6f56aeed03b003564677
40	02605580238-05072023-1003.013.PDF.P7M	0d4dcf0d3b73311d8f7bcd5424132d3143a4f72d77a7a1b8c56710434cb3fd96
41	02605580238-05072023-1003.012.PDF.P7M	84c7c628e86e3f6e9094ee4e05042390a374653ac2ab34251e2bfdf328806098
42	02605580238-05072023-1003.011.PDF.P7M	014d2cd7ac2fcae22eaf02dec169edf26a4c58ff5d884bdb2973b4d95d8fd6d
43	02605580238-05072023-1003.010.PDF.P7M	2596bccf618a1ef671e47e1233d371f0f17a8e2ecfba619e71eedcd6c70146f
44	02605580238-05072023-1003.009.PDF.P7M	46435b105caefe80a3cd7e8d278801c9107d23d47c5382916f9b591c77ba9ae
45	02605580238-05072023-1003.008.PDF.P7M	e20f781bb5dde745384d806c505a58302d2586c72b02ee5d49c76c64b3c39060
46	02605580238-05072023-1003.007.PDF.P7M	37f31ecf30fa2ec4f31f24ebc9b6ad832dc14bef0d18c17b0b5bead839af9977
47	02605580238-05072023-1003.006.PDF.P7M	9d69d701936399feef067eab4e77a4f665e6c6527f00c81217ad9abad7ddfcf
48	250916-AsseverazionePAT.stamped.PDF	abcdcad0483877523d94ba76aa128f94e5ce90e5fdb3f5c47e788ae6f1872181
49	250910-11.1.BConvenzioneUrbanistica.stamped.PDF	df22d2ad0c22b64c7eecaebdbf9256ed81ac517192f7a419b1eb37ac02befbe7
50	250910-9.1.C-NTA.stamped.PDF	b4e61e2475df91d4e6fc03fe13cc473444ab711c4823ec1803d0b3ea15fbf021
51	250910-8.6.D.C-QE.stamped.PDF	9f69b787cb5245f3e972d4310dae3a80e97439b8e98104a5ed1a7b294d847444
52	250910-7.1.D-Dati.stamped.PDF	e1423f1726512e04701ce2acbbd32cd84a9db8edfbf3230f56f6f4ae0e66e7
53	231207-Dichiarazione-idraulica.pdf.P7M	9ee5dc634bf35d205b8d95eed6f181b88cc4d1c99bd90e93b91547fbdff81204
54	231204-8.6.C.B.pdf.P7M	ec8e19e6d97defb0ead75cb63748d2da8369d3afd7afdc62d12f4f3ab75261a3
55	231204-8.2.A.pdf.P7M	592c6ca6cb902361ffd1c086ad2d05d554781d00019bc650d9e77fd3f12813
56	231204-8.1.A.pdf.P7M	eb8f7bb1163b5ec81c6a3a4eeb25acc065c6c61eba62f8aed0d4b2fcd7adb7
57	231204-7.5.A.pdf.P7M	c58a3af38040668f0bca1270077e66ebc713773974a61ba062e7762e0607799
58	231204-7.4.A.pdf.P7M	57a165c814c7b1b44f719074dbc9140387a2c573e3391b63b477ace38a813acf
59	231204-7.3.B.A.pdf.P7M	9f2637450379ac9d19acc1478e905c56008963a00e90e43df461c373e943cde3
60	231204-7.3.A.A.pdf.P7M	f7ca7b0d5629d2c61ab4e669600617a663e755577cc1e27cfc4cfd241c722b
61	231204-7.2.A.pdf.P7M	075fcd26bebb6d83ce1a47ec86b13285d159d544a8794e130d4f0aad383a586
62	231204-5.1.A-RTGENERALE.pdf.P7M	3cbcb7e90229b96bac1eca78d795a7c36e75a8e609113ee600f302c4425df122
63	2023-02-07pg55511_SchemaConvQuadro_firmato.PDF	eb884dd451d963cbd8bb2228dee99151812cbfd0d648a77dbd87836ad26720e9
64	13.11-atto-di-assenso.pdf.P7M	02bc18ba59d62241002fa5badf93173ddd07039a21ba2a8534826ac2fa208398
65	13.10.pdf.P7M	5c83be4cf69bdb6b167960cb235890ba35874f425d9990598c73fef25392ebc5
66	13.9.pdf.P7M	edf594570fc5ada428cc7d30d947a0bc4ce63cc7caba29fec3befdc2f6a861
67	13.8.pdf.P7M	8962c2ce7801d13aa13181ff363092e12ea16f11d4f9a614eb491beb5ccdcad7a
68	13.7.pdf.P7M	e251e03d91d2e1f26f2c0f1c1bf0d6d344b55fb119846d1d122786ca4fe72dc
69	13.6.pdf.P7M	7b545b88a4f93608e842b09db3813a53ae1aa14443a42d32d50550a75812a767
70	13.5.pdf.P7M	f2c8cae31a56d9b6d7b75d857f6cc0e3229963f70fc94fe6b3df79e8de83f19e
71	13.4.pdf.P7M	3c4aa0aa1b45901ffc35f20ffe7984178fc535831823a732961dc2c5e3c7f62e
72	13.3.pdf.P7M	18858fcd689e59aa063a52a59831734bf310a4c3410de61a6b8b0ab0e3d55374
73	13.2.pdf.P7M	51cbcff4067eefce67621fbeb77bc6dfebeb9d6aee59a4e0bff2046ec3817734
74	13.1.pdf.P7M	bd99f263743eb181a4e9aa42c751cdf6d9adb80c59bc611512ec60615bc1087
75	8.6.E-C.III.pdf.P7M	ff4d18db233e3567996f5c11baafc93f0c01474e0d3830597ad41b1fc2339718
76	8.5.H.2-I.P.pdf.P7M	68f362aa6170440d99014a398789e43b9c129a35895272705e4b56956879666e
77	8.5.H.1-I.P.pdf.P7M	57afeca57ef9f7f5f6c672d176e72c8c784ff3ccd4e1c2263ba93c73077aceb
78	8.5.E-EE-MT-BT.pdf.P7M	c5b84e6dbf5ebe2d8e3d50d8155a107f2a573b3b362818d28ddfc7ce1c8d0daa
79	8.5.A.2-FOGNATURA.pdf.P7M	24abc4c76434f3f877ee2c36ca8dd1e1531850a537db4e62bc00e7e448b6e3f
80	8.5.A.1-FOGNATURA.pdf.P7M	99331d1a5120a073d045ad7f285f83c13c8d9f4387ccc714060024c9f3ea8c52
81	5.3-ANALISI-DI-IMPATTO-VIABILISTICO.pdf.P7M	b90aef40a60e5af58f86cfe165b890c2706562d5e24e84a4d2dfe822f3eec5f
82	5.2-SCREENING-VIABILISTICO.pdf.P7M	bd98fab22b89ed07a0dadf195e2e932da2ec81ed0b2e00de4cdaa147ba51992d