

CANTORE, VIA A.**0010**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Intervento complesso

Foto del rilievo



Esempio

**Riferimenti alla normativa nazionale
Consigliato****Note integrative:**

Per la superficie indicata, rialzare la pavimentazione stradale in modo da raccordarsi con il marciapiede esistente e consentire ai pedoni di proseguire nella direzione desiderata. La larghezza del marciapiede esistente è di cm.70

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq. **2,40**

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 12/02/2018