

# CATTANEO, VIA CARLO

**0063**

## Descrizione prestazionale dell'intervento

**Sostituzione** paletto/archetto parapetonale esistente in modo tale da lasciare un passaggio di almeno 120 cm e comunque da non costituire fonte di pericolo per le persone. L'oggetto dovrà essere percepibile dalle persone non vedenti dotate di bastone bianco.

## Criticità

Ostacolo costituito da paletto/archetto parapetonale

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

## Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**4**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.