

CANTORE, VIA A.**0011**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Intervento complesso

Foto del rilievo



Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Consigliato**Note integrative:**

Rialzare tutta la strada per consentire un attraversamento verso vicolo Rensi.

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq. **16,00**

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 12/02/2018