

## S. FELICITA, VIA

N. Intervento

**1020**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Protezione dell'arredo in maniera da agevolarne l'utilizzo e non recare intralcio al passaggio nell'area circostante.

Criticità

Ostacolo costituito da arredo a scopo informativo

Foto del rilievo



Esempio

**Nessuna immagine  
di supporto**

Riferimenti alla normativa nazionale

### Note integrative:

L'arredo da rimuovere è costituito dalla bicicletta che evidentemente la pubblicità del locale attiguo

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**1**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018