

## EMILEI, VIA F.

# 1112

### Descrizione prestazionale dell'intervento

Eliminare l'oggetto che costituisce barriera al passaggio pedonale.


### Criticità

Ostacolo costituito da rastrelliera per sosta cicli e motocicli

### Foto del rilievo



### Esempio



### Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

### Note integrative:

L'ostacolo in questo caso non è costituito dalla presenza di una rastrelliera per la sosta di motocicli ma dei motocicli stessi e dagli stalli posizionati troppo a ridosso della pavimentazione per il percorso pedonale se ne consiglia uno spostamento di una ventina o trentina di centimetri in modo da allargare il passaggio pedonale.

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**15**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018