

N. Intervento

GARIBALDI, VIA**1356**

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Intervento complesso

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Consigliato

Note integrative:

Intervento realmente complesso almeno per questo tratto di via Garibaldi si consiglia di ripensare sia i percorsi pedonali che l'area carrabile per la presenza delle forti sconnessioni.

Materiale suggerito: **Porfido cubetto 8x8**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018