

LEONI, VIA

N. Intervento

1743

Descrizione prestazionale dell'intervento

Criticità

Intervento complesso

Foto del rilievo



Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale
Consigliato

Note integrative:

In questo caso l'intervento che si propone è quello di collocare il parapetto esistente lungo il bordo dello scavo e riposizionare un nuovo parapetto per evitare la caduta dal gradino verso il lato dei negozi in questo modo il percorso pedonale mantiene una sua continuità e non abbiamo bisogno di dover risanare il ciglio attualmente presente superabile solo con dei gradini

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018