

## PELLICCIAI, VIA

**1929**

### Descrizione prestazionale dell'intervento

**Eliminazione** paletto/archetto parapedonale esistente, posizionato in modo da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire pericolo per la forma e condizioni.

### Criticità

Ostacolo costituito da  
paletto/archetto parapedonale

### Foto del rilievo



### Esempio



### Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

### Note integrative:

Si prevede di eliminare il presente ostacolo in quanto l'accesso pedonale al sottoportico è interdetto.

Il portico reso accessibile dall'eliminazione della presente ostacolo a una superficie di calpestio sconnessa e in alcuni parti anche apparentemente sconnessa. L'area probabilmente privata aperta però il pubblico

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**1**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018