

LISTONE, V.TTO

**0232**

Descrizione prestazionale dell'intervento

**SUL SEGUENTE  
PERCORSO NON E'  
STATO IPOTIZZATO  
NESSUN INTERVENTO DA  
INSERIRSI NEL PIANO  
DELL'ACCESSIBILITA'  
URBANA**

Criticità

Foto del rilievo

Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 16/01/2018