

**DIVISIONE PASUBIO, L.GO****2607****Descrizione prestazionale dell'intervento**

Ridefinizione della segnaletica orizzontale e verticale di delimitazione dell'area.

**Criticità**

Ostacolo costituito dalla sosta regolamentare di veicoli

**Foto del rilievo****Esempio**

**Nessuna immagine  
di supporto**

**Riferimenti alla normativa nazionale**

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

**Note integrative:**

Creare un varco per l'attraversamento.

Materiale suggerito: **Vernice**

**DIMENSIONI DELL'INTERVENTO**

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**1**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018