

# PONTIERE, VIA DEL

# 2792

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Protezione dall'ostacolo attraverso la realizzazione di una transennatura in metallo o altro materiale idoneo al contesto ambientale.

## Criticità

Ostacolo costituito da cabina telefonica

## Foto del rilievo



## Esempio

**Nessuna immagine  
di supporto**

## Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

Trattare l'oggetto con vetrofanie per renderlo più visibile alle persone ipovedenti.

Materiale suggerito: **Metallo**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018