

TRE MARCHETTI, V.LO

N. Intervento

2771

Descrizione prestazionale dell'intervento

Rimozione dello zerbino.

Criticità

ostacolo: zerbino (da rimuovere)

Foto del rilievo



Esempio

Nessuna immagine
di supporto

Riferimenti alla normativa nazionale

L.R. 6

5.5

D.M. 236

4.1.2

D.P.R. 503

Art. 15 - 23

Note integrative:

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018