

BATTISTI, VIA C.**0364****Descrizione prestazionale dell'intervento**

Protezione di rastrelliera portabiciclette posta lungo il percorso pedonale, attraverso l'inserimento di un archetto metallico ortogonale al percorso.

Criticità**portabiciclette: pericoloso****Foto del rilievo****Esempio****Nessuna immagine
di supporto****Riferimenti alla normativa nazionale****D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2****D.P.R. 503/96 art. 4 - 5****Note integrative:****Materiale suggerito:****DIMENSIONI DELL'INTERVENTO****- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico****2****Totale mq. Passo Carraio****Tot. superficie mq.****Totale mq. Piazzola****Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.***Data del sopralluogo: 17/02/2018*