

# PALLONE, VIA

**0446**

Descrizione prestazionale dell'intervento

**Riposizionamento del manufatto** esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm 120 in larghezza.


Criticità

Ostacolo costituito da cordolo e/o griglia di drenaggio per alberature

Foto del rilievo



Esempio



Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq. **0,00**

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 20/02/2018