

# PALLONE, VIA

**0442**

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento di impianto semaforico tramite dotazione di dispositivo di **segnalazione sonora** per non vedenti.

## Criticità

Inadeguatezza di impianto  
semaforico esistente

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

## Note integrative:

## Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**2**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 20/02/2018