

PONTE PIETRA, VIA

0546

Descrizione prestazionale dell'intervento

Riposizionamento della cassetta postale in modo da non costituire intralcio al transito e da consentirne un agevole utilizzo anche a persone su sedia a ruote. L'altezza della buca sarà compresa tra cm 100 e cm 120 dal piano del pavimento.

Criticità

Contentitore postale posto **in
posizione inadeguata**

Foto del rilievo



Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236
4.1.4

Note integrative:

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

1

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.*Data del sopralluogo: 27/06/2018*