

## RIVA BATTELLO, L.GE

**0646**

### Descrizione prestazionale dell'intervento

**Eliminazione** paletto/archetto parapedonale esistente, posizionato in modo da costituire ostacolo al passaggio delle persone o da costituire pericolo per la forma e condizioni.

### Criticità

Ostacolo costituito da  
paletto/archetto parapedonale

### Foto del rilievo



### Esempio



### Riferimenti alla normativa nazionale

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

### Note integrative:

I paletti abbinati alle dimensioni del marciapiede non consente il passaggio ma larghezza minima di 90 cm il passaggio questo punto è di circa 65 cm

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**2**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018