

# SOTTORIVA, VIA

# 0783

## Descrizione prestazionale dell'intervento

**Intercettazione dell'attraversamento pedonale** attraverso la **collocazione di adeguata segnaletica tattile sul marciapiede**.  
Se non vi è semaforo, sarà sufficiente sbarrare il marciapiede, all'altezza del centro della zona zebra, con il Codice di DIREZIONE RETTILINEA che terminerà 40 cm prima del confine fra scivolo e zona carrabile con il Codice di PERICOLO VALICABILE che deve coprire tutta la luce dello scivolo.


## Criticità

Inadeguatezza di segnalazione tattile per non vedenti

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Legge 104/96 art. 24

D.P.R. 380/01 art. 76 comma 8

Legge 67/06 art. 1 comma 2

ISO/TC 59/SC 16 n° 140

## Note integrative:

Ambo i lati dell'attraversamento pedonale

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Materiale suggerito: **Tipo LogesVetEvolution**

Data del sopralluogo: 27/06/2018