

CADREGA, VIA

0825

Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite realizzazione di **raccordo con pavimentazione in pietra/marmo** posata su letto di posa in malta cementizia, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Criticità

Pavimentazione in pietra/marmo
**dissestata per la presenza di
pozzetto/chiusino**

Foto del rilievo



Esempio

**Nessuna immagine
di supporto**

Riferimenti alla normativa nazionale

Note integrative:

Materiale suggerito: **Pietra di Prun**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq. **3,75**

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018