

**FONTANELLE DUOMO, V.TTO****0986**

Descrizione prestazionale dell'intervento

**SUL SEGUENTE  
PERCORSO NON E'  
STATO IPOTIZZATO  
NESSUN INTERVENTO DA  
INSERIRSI NEL PIANO  
DELL'ACCESSIBILITA'  
URBANA**

Criticità

Foto del rilievo

Esempio

Riferimenti alla normativa nazionale

**Note integrative:**

Da verificare la presenza del plateatico che restringe la carreggiata e riduce il passaggio pedonale

Materiale suggerito:

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018