

# PIETA' VECCHIA, VIA

N. Intervento

**0965**

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Ricollocazione dell'oggetto esistente lasciando un **passaggio netto** per i pedoni di almeno **cm 120** in larghezza.

### ATTENZIONE !

Accertarsi più volte che il cassonetto resti nello spazio assegnato.

## Criticità

Ostacolo costituito da **cassonetto della spazzatura**

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2

D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

## Note integrative:

Pur consigliando lo spostamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti si fa notare che il muro di confine con il percorso pedonale presenta dei contrafforti in legno per sostenere il muro stesso il percorso in questo modo risulta comunque inaccessibile l'unica soluzione è quella di passare sul lato opposto verso il quale il muro presenta un percorso pedonale accessibile

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**5**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018