

# FONTANELLE DUOMO, V.LO

N. Intervento

**0997**

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Protezione dell'ostacolo attraverso l'**inserimento di struttura appoggiata al pavimento** atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli vivi e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Nel caso la struttura sia costituita da ringhiera le sbarre verticali dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra per impedire l'attraversamento della barriera di protezione.


## Criticità

Ostacolo sporgente dal muro: **da proteggere**

## Foto del rilievo



## Esempio



## Riferimenti alla normativa nazionale

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1

D.P.R. 503/96 art. 4

D.L. 626/94 art. 30

Legge 81/08 art. 63

## Note integrative:

Gli ostacoli in questione sono rappresentati da tre colonnine due presumibilmente dell'Enel o della Telecom e una certamente della Telecom sono posizionate lungo il percorso pedonale riducono la larghezza del percorso pedonale avevo una misura inferiore ai 90 cm bisognerà quantificare il costo economico per la ricollocazione lo spostamento o le

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

**3**

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq.

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018