

# INDIPENDENZA, P.ZZA

**0928**

## Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite realizzazione di **raccordo con pavimentazione in pietra/marmo** posata su letto di posa in malta cementizia, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

## Criticità

Pavimentazione in pietra/marmo  
**dissestata per la presenza di  
pozzetto/chiusino**

## Foto del rilievo



## Esempio

**Nessuna immagine  
di supporto**

## Riferimenti alla normativa nazionale

## Note integrative:

Materiale suggerito: **Pietra di Prun**

DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari  
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq. **0,40**

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018