

# SHAKESPEARE, VIA

## 2832

### Descrizione prestazionale dell'intervento

Adeguamento tramite realizzazione di **raccordo con pavimentazione in pietra/marmo** posata su letto di posa in malta cementizia, tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

### Criticità

Pavimentazione in pietra/marmo  
**dissestata per la presenza di  
pozzetto/chiusino**

### Foto del rilievo



### Esempio

**Nessuna immagine  
di supporto**

### Riferimenti alla normativa nazionale

### Note integrative:

Materiale suggerito: **Pietra di Prun**

#### DIMENSIONI DELL'INTERVENTO

- Oggetti - Metri lineari
- Intervento generico

Totale mq. Passo Carraio

Tot. superficie mq. **0,25**

Totale mq. Piazzola

Totale superf. della rampa/e  
+p.c. o piazzola finale mq.

Data del sopralluogo: 27/06/2018