

CARTA DEL RISCHIO - SABAP-VE_2023_00202-PL_000004 - area 1



Riferimento (VRDR)	Rischio - sintesi (VRDS)	Note (VRDN)
1	rischio alto	La scarsa visibilità dei suoli al momento delle ricognizioni e la forte presenza di evidenze archeologiche nelle strette vicinanze del cantiere non permettono la determinazione di un rischio basso per il progetto in esame. Il rischio di intercettare stratigrafie archeologiche durante le lavorazioni è alto nonostante la presenza del banco roccioso già visibile in molti punti del tracciato.